

060000402

Le Drac

à SAINT BONNET-EN-CHAMPSAUR

05




Reconstitution du matelas alluvial

Détail de l'opération :

Linéaire restauré (m)	3700
Largeur plein bords naturelle (m)	15
Agence	AERMC
DIR	DIR PACA
MO travaux	Communauté locale de l'eau du Drac amont - CLEDA

MO des suivis	AERMC
---------------	-------

Type de travaux réalisés - Secondaires	Modification de la géométrie du lit sans modification de l'emprise
Type de travaux réalisés - Accessoire	
Code ROE principal	
Hauteur de chute hors ROE (m)	
Date effective début des travaux	01/11/2013
Date effective fin des travaux	31/05/2014
Début des suivis	15/02/2010



© IGN 2012

© Mariène Rolan-Meynard - Irstea

Risque des ME concernées (EDL 2013)

Risque total	Pressions
1 Pas de risque	Y Oui
2 Doute sur le risque	N Non
3 Risque de non-atteinte	U Inconnu

Masse d'eau

DR353b

Le Drac, du Drac de champoleone à l'amont de St Bonnet

1 Risque total	Y Prélèvements	N Autres
N Poll. Ponctuelles	Y Régime Eaux	
N Poll. Diffuses	Y Alter. Morpho	

Stations associées

Code station	Libellé station	Finalité	Code ME	Détail situation	Coordonnées limite aval point Lit	
06709500	DRAC à SAINT JULIEN-EN-CHAMPSAUR	Témoins non altérée	DR353b	Référence amont	Coordonnées XY L93	
					947 014	6 399 359
06142490	DRAC à SAINT BONNET-EN-CHAMPSAUR	Témoins altérée	DR353b	Aval travaux	Coordonnées XY L93	
					942 019	6 404 852
06709510	DRAC à SAINT BONNET-EN-CHAMPSAUR 1	Restaurée	DR353b	Travaux	Coordonnées XY L93	
					945 011	6 400 157

Date de saisie 28/09/2017